

Заготовки, форма 1, 2, 3, 4

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59




Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kzq@nt-rt.ru || сайт: <https://kiz.nt-rt.ru/>

ЗАГОТОВКИ

Форма I

ГОСТ 19106-73



Размеры			Обозначение
L	B	H	
25	4	8	1011-0351
25	4	10	1011-0352
25	4	12	1011-0353
25	6	8	1011-0354
25	6	10	1011-0355
25	6	12	1011-0356
25	6	16	1011-0357
25	8	8	1011-0358
25	10	10	1011-0359
25	10	12	1011-0361
25	10	16	1011-0362
25	10	20	1011-0363
25	10	25	1011-0364
25	20	12	1011-0365
25	20	16	1011-0366
25	20	20	1011-0367
25	20	25	1011-0368
25	20	32	1011-0369
32	8	8	1011-0371
32	12	10	1011-0372
32	12	12	1011-0373
32	12	16	1011-0374
32	12	20	1011-0375
32	12	25	1011-0376
32	12	32	1011-0377
32	16	20	1011-0378
32	16	25	1011-0379
32	16	32	1011-0381

Размеры			Обозначение
L	B	H	
40	8	8	1011-0382
40	12	10	1011-0383
40	12	12	1011-0384
40	12	16	1011-0385
40	12	20	1011-0386
40	12	25	1011-0387
40	12	32	1011-0388
40	16	20	1011-0389
40	16	32	1011-0391
40	16	40	1011-0392
40	20	20	1011-0393
40	20	32	1011-0394
40	20	40	1011-0395
40	25	20	1011-0396
40	25	25	1011-0397
40	25	32	1011-0398
40	25	40	1011-0399
50	8	8	1011-0401
50	12	10	1011-0402
50	12	12	1011-0403
50	12	16	1011-0404
50	12	20	1011-0405
50	12	25	1011-0406
50	12	32	1011-0407
50	16	20	1011-0408
50	16	25	1011-0409
50	16	32	1011-0411
50	40	20	1011-0412

Размеры			Обозначение
L	B	H	
50	40	25	1011-0413
50	40	32	1011-0414
50	50	20	1011-0415
50	50	25	1011-0416
50	50	32	1011-0417
60	8	8	1011-0418
60	12	10	1011-0419
60	12	12	1011-0421
60	12	16	1011-0422
60	12	20	1011-0423
60	12	25	1011-0424
60	12	32	1011-0425
60	16	20	1011-0426
60	16	25	1011-0427
60	16	32	1011-0428
60	40	20	1011-0429
60	40	25	1011-0431
60	40	32	1011-0432
60	50	20	1011-0433
60	50	25	1011-0434
60	50	32	1011-0435
60	60	16	1011-0436
60	60	20	1011-0437
60	60	25	1011-0438
60	60	32	1011-0439
70	8	8	1011-0441
70	12	10	1011-0442
70	12	12	1011-0443

Размеры			Обозначение
L	B	H	
70	12	16	1011-0444
70	12	20	1011-0445
70	12	25	1011-0446
70	12	32	1011-0447
70	16	20	1011-0448
70	16	25	1011-0449
70	16	32	1011-0451
70	40	20	1011-0452
70	40	25	1011-0453
70	40	32	1011-0454
70	50	20	1011-0455
70	50	25	1011-0456
70	50	32	1011-0457
70	60	20	1011-0458
70	60	25	1011-0459
70	60	32	1011-0461
70	70	20	1011-0462
70	70	32	1011-0463
80	8	8	1011-0464
80	12	10	1011-0465
80	12	12	1011-0466
80	12	16	1011-0467
80	12	20	1011-0468
80	12	25	1011-0469
80	12	32	1011-0471
80	16	20	1011-0472
80	16	25	1011-0473
80	16	32	1011-0474
80	40	20	1011-0475
80	40	25	1011-0476
80	40	32	1011-0477
80	50	20	1011-0478
80	50	25	1011-0479
80	50	32	1011-0481
80	60	20	1011-0482
80	60	25	1011-0483
80	60	32	1011-0484
80	70	20	1011-0485
80	80	20	1011-0486
90	8	8	1011-0487



Размеры			Обозначение
L	B	H	
90	12	10	1011-0488
90	12	12	1011-0489
90	12	16	1011-0491
90	12	20	1011-0492
90	12	25	1011-0493
90	12	32	1011-0494
90	16	20	1011-0495
90	16	25	1011-0496
90	16	32	1011-0497
90	40	20	1011-0498
90	40	25	1011-0499
90	40	32	1011-0501
90	50	20	1011-0502
90	50	25	1011-0503
90	50	32	1011-0504
90	60	20	1011-0505
90	60	25	1011-0506
90	60	32	1011-0507
90	70	20	1011-0508
90	80	20	1011-0509
90	90	20	1011-0511
100	8	8	1011-0512
100	12	10	1011-0513
100	12	12	1011-0514
100	12	16	1011-0515
100	12	20	1011-0516
100	12	25	1011-0517
100	12	32	1011-0518
100	40	20	1011-0519
100	50	20	1011-0521
100	60	20	1011-0522
100	70	20	1011-0523
100	80	20	1011-0524
100	100	20	1011-0525
110	10	10	1011-0526
110	12	10	1011-0527
110	12	12	1011-0528
110	12	16	1011-0529
110	12	20	1011-0531
110	12	25	1011-0532

Размеры			Обозначение
L	B	H	
110	12	32	1011-0533
110	40	20	1011-0534
110	50	20	1011-0535
110	60	20	1011-0536
110	70	20	1011-0537
110	80	20	1011-0538
110	100	20	1011-0539
110	110	20	1011-0541
125	10	10	1011-0542
125	16	10	1011-0543
125	16	12	1011-0544
125	16	16	1011-0545
125	16	20	1011-0546
125	16	25	1011-0547
125	16	32	1011-0548
125	40	20	1011-0549
125	50	20	1011-0551
125	60	20	1011-0552
125	80	20	1011-0553
125	100	20	1011-0554
125	125	20	1011-0555
140	10	10	1011-0556
140	16	10	1011-0557
140	16	12	1011-0558
140	16	16	1011-0559
140	16	20	1011-0561
140	16	25	1011-0562
140	16	32	1011-0563
140	40	25	1011-0564
140	60	25	1011-0565
140	80	25	1011-0566
140	100	25	1011-0567
140	125	25	1011-0568
140	140	25	1011-0569
160	10	10	1011-0571
160	120	25	1011-0572

ЗАГОТОВКИ

Форма II

ГОСТ 19106-73



Размеры		Обозначение
D	H	
6	10	1011-0581
8	10	1011-0582
8	12	1011-0583
8	16	1011-0584
8	20	1011-0585
10	10	1011-0586
10	12	1011-0587
10	16	1011-0588
10	20	1011-0589
10	25	1011-0591
12	10	1011-0592
12	12	1011-0593
12	16	1011-0594
12	20	1011-0595
12	25	1011-0596
14	10	1011-0597
14	12	1011-0598
14	16	1011-0599
14	20	1011-0601
14	25	1011-0602
14	32	1011-0603
16	10	1011-0604
16	12	1011-0605
16	16	1011-0606
16	20	1011-0607
16	25	1011-0608
16	32	1011-0609
18	10	1011-0611
18	12	1011-0612

Размеры		Обозначение
D	H	
18	16	1011-0613
18	20	1011-0614
18	25	1011-0615
18	32	1011-0616
20	10	1011-0617
20	12	1011-0618
20	16	1011-0619
20	20	1011-0621
20	25	1011-0622
20	32	1011-0623
20	40	1011-0624
22	10	1011-0625
22	12	1011-0626
22	16	1011-0627
22	20	1011-0628
22	25	1011-0629
22	32	1011-0631
22	40	1011-0632
22	50	1011-0633
25	10	1011-0634
25	12	1011-0635
25	16	1011-0636
25	20	1011-0637
25	25	1011-0638
25	32	1011-0639
25	40	1011-0641
25	50	1011-0642
25	60	1011-0643
28	10	1011-0644

Размеры		Обозначение
D	H	
28	12	1011-0645
28	16	1011-0646
28	20	1011-0647
28	25	1011-0648
28	32	1011-0649
28	40	1011-0651
28	50	1011-0652
28	60	1011-0653
32	10	1011-0654
32	12	1011-0655
32	16	1011-0656
32	20	1011-0657
32	25	1011-0658
32	32	1011-0659
32	40	1011-0661
32	50	1011-0662
32	60	1011-0663
36	10	1011-0664
36	12	1011-0665
36	16	1011-0666
36	20	1011-0667
36	25	1011-0668
36	32	1011-0669
36	40	1011-0671
36	50	1011-0672
36	60	1011-0673
40	10	1011-0674
40	12	1011-0675
40	16	1011-0676

Размеры		Обозначение
<i>D</i>	<i>H</i>	
40	20	1011-0677
40	25	1011-0678
40	32	1011-0679
40	40	1011-0681
40	50	1011-0682
40	60	1011-0683
45	10	1011-0684
45	12	1011-0685
45	16	1011-0686
45	20	1011-0687
45	25	1011-0688
45	32	1011-0689
45	40	1011-0691
45	50	1011-0692
45	60	1011-0693
50	12	1011-0694
50	16	1011-0695
50	20	1011-0696
50	25	1011-0697
50	32	1011-0698
50	40	1011-0699
50	50	1011-0701
50	60	1011-0702
55	12	1011-0703
55	16	1011-0704



Размеры		Обозначение
<i>D</i>	<i>H</i>	
55	20	1011-0705
55	25	1011-0706
55	32	1011-0707
55	40	1011-0708
55	50	1011-0709
55	60	1011-0711
60	12	1011-0712
60	16	1011-0713
60	20	1011-0714
60	25	1011-0715
60	32	1011-0716
60	40	1011-0717
60	50	1011-0718
60	60	1011-0719
65	16	1011-0721
65	20	1011-0722
65	25	1011-0723
65	32	1011-0724
65	40	1011-0725
65	50	1011-0726
65	60	1011-0727
70	16	1011-0728
70	20	1011-0729
70	25	1011-0731
70	32	1011-0732

Размеры		Обозначение
<i>D</i>	<i>H</i>	
70	40	1011-0733
70	50	1011-0734
70	60	1011-0735
75	16	1011-0736
75	20	1011-0737
75	25	1011-0738
75	32	1011-0739
75	40	1011-0741
75	50	1011-0742
75	60	1011-0743
80	16	1011-0744
80	20	1011-0745
80	25	1011-0746
90	20	1011-0747
90	25	1011-0748
95	20	1011-0749
95	25	1011-0751
100	20	1011-0752
100	25	1011-0753
125	20	1011-0754
125	25	1011-0755

ЗАГОТОВКИ

Форма III

ГОСТ 19106-73



Размеры			Обозначение
D	d	H	
8	1,6	10	1011-0761
8	1,6	12	1011-0762
8	1,6	16	1011-0763
8	2	10	1011-0764
8	2	12	1011-0765
8	2	16	1011-0766
10	2,5	10	1011-0767
10	2,5	12	1011-0768
10	2,5	16	1011-0769
10	2,5	20	1011-0771
10	3	10	1011-0772
10	3	12	1011-0773
10	3	16	1011-0774
10	3	20	1011-0775
12	3,5	10	1011-0776
12	3,5	12	1011-0777
12	3,5	16	1011-0778
12	3,5	20	1011-0779
12	4	10	1011-0781
12	4	12	1011-0782
12	4	16	1011-0783
12	4	20	1011-0784
16	4,5	10	1011-0785
16	4,5	12	1011-0786
16	4,5	16	1011-0787
16	4,5	20	1011-0788
16	5	10	1011-0789
16	5	12	1011-0791
16	5	16	1011-0792
16	5	20	1011-0793

Размеры			Обозначение
D	d	H	
16	5,5	10	1011-0794
16	5,5	12	1011-0795
16	5,5	16	1011-0796
16	5,5	20	1011-0797
16	6	10	1011-0798
16	6	12	1011-0799
16	6	16	1011-0801
16	6	20	1011-0802
20	7	10	1011-0803
20	7	12	1011-0804
20	7	16	1011-0805
20	7	20	1011-0806
20	8	10	1011-0807
20	8	12	1011-0808
20	8	16	1011-0809
20	8	20	1011-0811
25	9	10	1011-0812
25	9	12	1011-0813
25	9	16	1011-0814
25	9	20	1011-0815
25	10	10	1011-0816
25	10	12	1011-0817
25	10	16	1011-0818
25	10	20	1011-0819
25	11	10	1011-0821
25	11	12	1011-0822
25	11	16	1011-0823
25	11	20	1011-0824
32	12	10	1011-0825
32	12	12	1011-0826

Размеры			Обозначение
D	d	H	
32	12	16	1011-0827
32	12	20	1011-0828
32	16	10	1011-0829
32	16	12	1011-0831
32	16	16	1011-0832
32	16	20	1011-0833
40	16	10	1011-0834
40	16	12	1011-0835
40	16	16	1011-0836
40	16	20	1011-0837
40	18	10	1011-0838
40	18	12	1011-0839
40	18	16	1011-0841
40	18	20	1011-0842
40	20	10	1011-0843
40	20	12	1011-0844
40	20	16	1011-0845
40	20	20	1011-0846
50	22	10	1011-0847
50	22	12	1011-0848
50	22	16	1011-0849
50	22	20	1011-0851
50	22	25	1011-0852
50	25	12	1011-0853
50	25	16	1011-0854
50	25	20	1011-0855
50	25	25	1011-0856
50	28	12	1011-0857
50	28	16	1011-0858
50	28	20	1011-0859



Размеры			Обозначение
D	d	H	
50	28	25	1011-0861
60	32	12	1011-0862
60	32	16	1011-0863
60	32	20	1011-0864
60	32	25	1011-0865
60	36	12	1011-0866
60	36	16	1011-0867
60	36	20	1011-0868
60	36	25	1011-0869
70	25	16	1011-0871
70	25	20	1011-0872
70	25	25	1011-0873
70	40	16	1011-0874
70	40	20	1011-0875
70	40	25	1011-0876

Размеры			Обозначение
D	d	H	
75	25	16	1011-0871a
75	25	20	1011-0872a
75	25	25	1011-0873a
75	40	16	1011-0874a
75	40	20	1011-0875a
75	40	25	1011-0876a
80	45	16	1011-0877
80	45	20	1011-0878
80	45	25	1011-0879
80	50	16	1011-0881
80	50	20	1011-0882
80	50	25	1011-0883
90	55	20	1011-0884
90	55	25	1011-0885
90	60	20	1011-0886

Размеры			Обозначение
D	d	H	
90	60	25	1011-0887
100	65	20	1011-0888
100	65	25	1011-0889
110	70	20	1011-0891
110	70	25	1011-0892
110	75	20	1011-0893
110	75	25	1011-0894
125	80	20	1011-0895
125	80	25	1011-0896
125	85	20	1011-0897
125	85	25	1011-0898
125	90	20	1011-0899
125	90	25	1011-0901

Форма IV

ГОСТ 19106-73




Размеры			Обозначение
$B=H$	r	L	
1,6	1	25	1011-0912
2	1,2	25	1011-0913
2,5	1,5	25	1011-0914
3	1,8	20	1011-0915
3	1,8	32	1011-0916
4	2,4	20	1011-0917
4	2,4	40	1011-0918
5	3	25	1011-0919
5	3	50	1011-0921
6	3,6	25	1011-0922

Размеры			Обозначение
$B=H$	r	L	
6	3,6	50	1011-0923
8	4,8	25	1011-0924
8	4,8	50	1011-0925
10	6	25	1011-0926
10	6	60	1011-0927
12	7,2	25	1011-0928
12	7,2	60	1011-0929
14	8,4	25	1011-0931
14	8,4	60	1011-0932
16	9,6	25	1011-0933

Размеры			Обозначение
$B=H$	r	L	
16	9,6	50	1011-0934
16	9,6	70	1011-0935
18	11	25	1011-0936
18	11	50	1011-0937
18	11	70	1011-0938
20	12	25	1011-0939
20	12	50	1011-0941
20	12	70	1011-0942

Заготовки спец. резцов для расточки



Обозначение	α	L	B	C	ℓ	h	h_1
1360/1	1,6	30	2,3	1,6	2,5	1,5	0,55
1360/2	2,0	30	2,8	1,6	3,0	1,75	0,7
1360/3	3,0	40	4,4	2,0	3,5	2,7	1,2
1360/4	4,5	45	6,5	3,0	4,0	3,4	1,8
1360/5	5,5	50	7,7	3,0	4,5	4,7	2,3
1360/6	6,5	58	8,9	3,5	5,1	5,5	2,75

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kzq@nt-rt.ru || сайт: <https://kiz.nt-rt.ru/>